

甘孜州2018年10月县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况公示 (含第46组专项督查组提出的问题)

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	甘孜州康定市	任家沟饮用水源地	有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
2	甘孜州康定市	任家沟饮用水源地	一级保护区内有1家农户，取水口下方应设置防护隔离设施。	已对一级保护区内的临时农户搬迁，完善取水口下游隔离设施。	是	第46专项督查组新提出问题
3	甘孜州康定市	龙头沟饮用水源地	有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
4	甘孜州康定市	龙头沟饮用水源地	取水口下游二级保护区内放牧严重，应设立隔离设施。	已在二级保护区入口处设置隔离设施。	是	第46专项督查组新提出问题
5	甘孜州康定市	瓦厂沟饮用水源地	有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
6	甘孜州康定市	瓦厂沟饮用水源地	取水口下游二级保护区河道内有废弃机器设备、管道，一级保护区河道内存在其他排水口，未设置二级保护区界标、标识。	已完成河道机器设备、管道清理，现正在开展保护区建设工程，预计11月下旬完工。	否	第46专项督查组新提出问题
7	甘孜州康定市	榆林河白马桥饮用水源地	未划分保护区	保护区划分报告已获得省政府批复	是	
8	甘孜州康定市	榆林河白马桥饮用水源地	未开展规划规划建设	正在协商拆除关门石电站，待关门石电站拆除后随即开展取水口上移工程，上移工程完成后开展保护区规范化建设。	否	
9	甘孜州康定市	榆林河白马桥饮用水源地	原取水口因城市发展产生生活面污染问题，不能满足饮用水源保护要求，已重新调整取水口。	正在协商拆除关门石电站，待关门石电站拆除后随即开展取水口上移工程。	否	
10	甘孜州泸定县	木角沟饮用水源地	有保护区划分方案，有保护区划分批复，未制作矢量边界信息。	5月7日完成保护区矢量边界信息制作并上报省厅。	是	
11	甘孜州泸定县	木角沟饮用水源地	取水口栅栏损坏，部分网围栏损坏。未设置二级保护区界标、标识。	县自来水经营站已于2018年4月25日更换取水口栅栏并完成网围栏损坏的维修。6月20日，县自来水经营站按照集中式饮用水水源地环境保护规范化建设技术要求，规范设立了木角沟饮用水水源地二级保护区界标、指示牌及宣传标识。	是	第46专项督查组新提出问题
12	甘孜州泸定县	木角沟饮用水源地	取水口下游二级保护区内有电站1个，电站生活污水化粪池排污口与饮用水源地取水口沿河沟距离为300米。	经现场勘探核实测量排污口与取水口距离实为300米，已要求黄崑山电站将电站生活污水化粪池排污口下移50米。	是	
13	甘孜州泸定县	羊圈沟饮用水源地	有保护区划分方案，有保护区划分批复，未制作矢量边界信息。	5月7日完成保护区矢量边界信息制作并上报省厅。	是	
14	甘孜州泸定县	羊圈沟饮用水源地	标识标牌不规范。	6月21日，县自来水经营站按照集中式饮用水水源地环境保护规范化建设技术要求，规范设置了羊圈沟饮用水水源地二级保护区界标、指示牌及宣传标识。	是	
15	甘孜州泸定县	羊圈沟饮用水源地	下游二级保护区内有电站1个（羊圈沟电站）	已对电站关停	是	
16	甘孜州丹巴县	大马沟饮用水源地	取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量地图。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
17	甘孜州丹巴县	大马沟饮用水源地	一级保护区隔离设施缺失	已完善隔离措施网围栏1000米、一级保护区标识标牌2个，二级保护区标识标牌1个	是	第46专项督查组新提出问题
18	甘孜州丹巴县	大马沟饮用水源地	未设置二级保护区界标标识			
19	甘孜州丹巴县	大马沟饮用水源地	无备用水源地	已确定格楞沟为县城备用水源地，保护区划分报告已获得省政府批复	是	
20	甘孜州九龙县	邓家沟饮用水源地	有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
21	甘孜州九龙县	邓家沟饮用水源地	未设置二级保护区界标、标识，交通警示标识设置不规范。	截止2018年9月28日，1、已设立了邓家沟饮用水水源地二级保护区地理界标和警示标志；2、已按照整改要求，重新设立了一级保护区的标识牌设；3、重新定做了取水口拦水板。目前已完成了全部整改。	是	第46专项督查组新提出问题
22	甘孜州九龙县	磨房沟饮用水源地	有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
23	甘孜州九龙县	磨房沟饮用水源地	未设置二级保护区界标、标识	已设立了邓家沟饮用水水源地二级保护区地理界标和警示标志。目前已完成了全部整改。	是	第46专项督查组新提出问题
24	甘孜州雅江县	格西沟饮用水水源地	有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作矢量图。对一级饮用水源地保护区内的土地进行征收使用。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
25	甘孜州雅江县	格西沟饮用水水源地	一级保护区界标标识不规范，未设置二级保护区界标标识。	已规范设置一级饮用水源保护区标识标牌；2.按照川府函〔2018〕144号文件，设立了饮用水源地二级保护区标识标牌。	是	第46专项督查组新提出问题
26	甘孜州雅江县	县城集中式饮用水备用地	无备用水源地	正对密西沟水源地开展全水质分析检测，待相关资料完善后组织专家评审	否	
27	甘孜州道孚县	道孚沟饮用水源地	有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标错误，无保护区矢量图。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
28	甘孜州道孚县	龙普沟饮用水源地	新水源地，保护区技术方案已评审但无批复	保护区划分报告已获得省政府批复	是	
29	甘孜州炉霍县	厂龙沟饮用水源地	二级保护区存在一条山村土路	已完成河边防撞设施建设	是	
30	甘孜州炉霍县	厂龙沟饮用水源地	保护网围栏年久失修，遭到破坏	已完成隔离设施建设	是	
31	甘孜州炉霍县	尖尖山陡日沟饮用水源地	保护区内有交通穿越，无交通警示标示。防护隔离设施部分损坏。未设置二级保护区界标、标识。	施工单位进场开展隔离设施和标识牌建设，已完成建设任务	是	第46专项督查组新提出问题
32	甘孜州甘孜县	绒岔沟饮用水源地	有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。未制作保护区矢量边界。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
33	甘孜州甘孜县	绒岔沟饮用水源地	有一条通村道路	已制定危险化学品运输管理制度，设置了交通警示牌		
34	甘孜州甘孜县	绒岔沟饮用水源地	二级保护区类有农业种植（26668）平方米	已制定禁止或限制使用含磷洗涤剂、农药、化肥以及限制或逐步退出种植措施。	是	
35	甘孜州甘孜县	绒岔沟饮用水源地	二级保护区内有甘孜镇绒岔村农牧民（30户）（146）人	甘孜镇绒岔七八九村农村环境综合治理方案已批准，资金已到位，正在进行前期工作	否	
36	甘孜州甘孜县	绒岔沟饮用水源地	一侧护栏不完整	已及时修复完善	是	第46专项督查组新提出问题
37	甘孜州甘孜县	卓达沟饮用水源地	二级保护区有省道S455穿越	已制定危险化学品运输管理制度，设置了交通警示牌	否	
38	甘孜州新龙县	日龙普沟水源地	有保护区划分批复，取水口坐标有误，保护区范围不合理。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
39	甘孜州新龙县	甲拉西沟水源地	有保护区划分批复，取水口坐标有误，保护区范围不合理。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
40	甘孜州德格县	梅林子饮用水源地	水源开始枯竭，正申请撤销	保护区撤销报告已获得省政府批复	是	
41	甘孜州德格县	欧普隆饮用水源地	有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
42	甘孜州德格县	欧普隆饮用水源地	未设置二级保护区界标、标识	已规范设置二级保护区界标标识	是	第46专项督查组新提出问题

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
43	甘孜州德格县	八里隆饮用水源地	新划分水源保护地方案	保护区划分报告已获得省政府批复	是	
44	甘孜州德格县	八里隆饮用水源地	未开展规范化建设	正在开展规范化建设。	否	
45	甘孜州白玉县	比柯沟饮用水源地	取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。二级保护区生活便道。	保护区调整报告已获得省政府批复，已封闭道路。	是	
46	甘孜州白玉县	比柯沟饮用水源地	未设置二级保护区界标标识	县住建局（县自来水厂）负责按照方案要求标准进行整改工作，现已全面完成水源地保护区隔离设施建设、标示标牌规范化和网围栏修复工作	是	第46专项督查组新提出问题
47	甘孜州白玉县	磨房沟水源地	未设置二级保护区界标标识	县住建局（县自来水厂）负责按照方案要求标准进行整改工作，现已全面完成水源地保护区隔离设施建设、标示标牌规范化和网围栏修复工作	是	第46专项督查组新提出问题
48	甘孜州白玉县	磨房沟水源地	取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。二级保护区生活便道。	保护区调整报告已获得省政府批复，已封闭道路。	是	
49	甘孜州白玉县	木工沟水源地	取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。：二级保护区生活便道。	保护区调整报告已获得省政府批复，已封闭道路	是	
50	甘孜州白玉县	木工沟水源地	未设置二级保护区界标标识，一级保护内有工棚、炸药库、废弃油桶。	已完成工棚拆除及废弃油桶清理。已在技术报告中对水源地下方的炸药库进了安全评估，已全面完成水源地保护区隔离设施建设、标示标牌规范化和网围栏修复工作	是	第46专项督查组新提出问题
51	甘孜州石渠县	翁曲河饮用水源地	取水口坐标有误，保护区范围不合理，未制作矢量边界信息。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
52	甘孜州石渠县	尼呷镇地下水	翁曲河饮用水未建成前，尼呷镇居民均自家打水并取地下水使用，建成后大部分居民使用自来水，部分农牧民使用水井，不存在集中使用地下水供水情况。	该水源地不属于集中式饮用水水源地，也未划定保护区，已报告省环保局。	是	甘环[2018]43号
53	甘孜州石渠县	打测沟水源地	待划定备用水源地，未建设备用水源保护设施。	保护区划分报告已获得省政府批复	是	
54	甘孜州色达县	色拉沟饮用水源地	有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理，未制作保护区矢量边界。	已上报省政府待批复	是	
55	甘孜州色达县	二条沟饮用水源地	尚未完成保护区规范化建设	已开展饮用水水源地保护项目，在二条沟饮用水水源地保护区周边开展网围栏建设，在保护区周边设立水源地保护警示牌，严禁放牧及日常作业相关警示牌。已完成前期所有工作，正在进行招投标工作。	否	由于该项目资金一直未到位，导致工作进度较慢
56	甘孜州色达县	二条沟饮用水源地	牧民在保护区周边进行放牧活动	已开展饮用水水源地保护项目，下一步将在保护区建设网围栏，设立水源地保护警示牌，在保护区下游修建一座便桥。已完成前期所有工作，正在进行招投标工作。	否	由于该项目资金一直未到位，导致工作进度较慢
57	甘孜州理塘县	喇嘛沟饮用水源地	第46专项督查组现场检查发现一二级保护区界标、警示标识不规范、不完善，保护区防护网损坏严重，水源未连接水厂，水量极小，已不适合作为集中式饮用水源地，建议取消该水源地。	保护区撤销报告已获得省政府批复	是	*第46专项督查组交办问题
58	甘孜州理塘县	寺曲河饮用水源地	未划分保护区范围	保护区划分报告已获得省政府批复	是	
59	甘孜州理塘县	寺曲河饮用水源地	未设置二级保护区界标、标识	已设立二级保护区界标标识	是	第46专项督查组新提出问题
60	甘孜州巴塘县	鹦哥嘴饮用水源地	通村公路贯穿一、二级保护区	已将取水口上移至上游12公里处的江巴顶亚切拉沟	是	
61	甘孜州巴塘县	鹦哥嘴饮用水源地	取水口上移，无保护区划分批复，无保护区划分方案。未制作保护区矢量边界。	巴塘亚切拉沟水源地保护区调整报告已获得省政府批复	是	
62	甘孜州巴塘县	鹦哥嘴饮用水源地	第46专项督查组现场检查发现一二级保护区界标、警示标识不完善，防护网损坏严重，建议按集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求进行整改。	1.已完成取水口大坝、沉砂池和管网建设，达到通水条件；保护区隔离设施、标识标牌已完成。2.保护区调整划定方案已获得省政府批复。	是	*第46专项督查组交办问题
63	甘孜州乡城县	冷龙沟饮用水水源地	保护区标识牌未规范	已完成保护区标识标牌	是	
64	甘孜州乡城县	冷龙沟饮用水水源地	取水口上方300米处正在施工建房(民用房)，取水口下方30米处有炸药库。	1.已完成取水口大坝、沉砂池和管网建设，达到通水条件；保护区隔离设施、标识标牌已完成。2.保护区调整划定方案已获得省政府批复。	是	*第46专项督查组交办问题
65	甘孜州乡城县	冷龙沟饮用水水源地	顺河道有进山公路	完成取水口上移，封闭进山公路	是	
66	甘孜州乡城县	冷龙沟饮用水水源地	取水口坐标有误，保护区范围不合理，未制作保护区矢量图。	保护区调整报告已省获得政府批复	是	
67	甘孜州乡城县	玛依河仁真拥饮用水源地	无省政府批文	保护区划分报告已省获得政府批复	是	
68	甘孜州稻城县	贡巴沟饮用水水源地	有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。需重新调整保护区，制作保护区矢量图。	保护区调整报告已省获得政府批复	是	
69	甘孜州稻城县	贡巴沟饮用水水源地	未设置二级保护区界标、标识	按照《关于同意划定、调整、撤销部分城市集中式饮用水水源地保护区的批复》（川府函[2018]144号）划定的保护区范围，已针对存在的问题制定整改实施方案，正在筹集资金进行整改。	否	第46专项督查组新提出问题
70	甘孜州稻城县	傍河乡余德沟饮用水源地	饮用水源地保护区划分技术报告编制已完成，并通过专家技术审查，暂未复核、报批	保护区划分报告已获得省政府批复	是	
71	甘孜州得荣县	亨子沟格绒勇饮用水源地	有保护区划分批复，无保护区划分方案；保护区范围不合理，未制作矢量边界信息。	保护区调整报告已获得省政府批复	是	
72	甘孜州得荣县	亨子沟格绒勇饮用水源地	未设置保护区隔离设施，需重新布设管网。	政府已统一拨付住建局（水厂）取水口上移经费，住建局已进入现场进行施工。	否	
73	甘孜州得荣县	冻古沟饮用水源地	该水源地管网等水源保护设施经泥石流冲毁	该水源地被泥石流冲毁停用，已报省环保局。	是	甘环[2018]43号
74	甘孜州得荣县	格绒沟格子达饮用水源地	新编制的保护区划分方案不符合相关要求，未制作保护区矢量边界信息。	已上报省政府待批复	是	甘府[2018]67号
75	甘孜州得荣县	格绒沟格子达饮用水源地	未设置保护区隔离设施，需重新布设管网。		否	

备注:截止2018年10月31日,累计完成63个问题整改,其中第46督查组提出的17个问题已完成整改。

来源:四川福彩

@所有人 谁的646万元？ 德阳双色球一等奖至今无人领取

编辑:甘孜福彩

10月16日,福彩双色球2018121期开奖,当期红色球号码为25、14、19、06、23、08,蓝色号码11。我省宜宾、德阳彩民各中得1注双色球一等奖,单注奖金为646万元。其中,宜宾中奖者在开奖次日,便早早地领走了大奖。时隔一个月,德阳2018121期的大奖得主你在哪里?这有646万元双色球一等奖等你来领哦!

快核对彩票!留给你的兑奖时间不多了
我想大声告诉你,看哈你手中的彩票,是否出自德阳51060216号福彩投注站!看哈是不是2018121期投注的!再看哈,号码是否是“25、14、

19、06、23、08+11”!如果你,噶瑟一下吧!

But,请你搞快来领奖吧,留给你的兑奖时间不多了!

我们的兑奖期限是自开奖之日起60个自然日内兑奖,最后一天为国家法定节假日或者彩票市场休市的,顺延至节假日后或者彩票市场休市结束后的第一个工作日。如果你,请你迅速的拿好自己的身份证和中奖彩票,我们在省福彩兑奖大厅等你,咱们不见不散哦!

别再上演!“弃奖”幸运者的遗憾,说到“弃奖”,小编要说道说道,看看这些幸运者的遗憾吧,希望他们永远不

知道自己中奖了,不然怕是要哭晕在厕所里。2014年3月23日,双色球第2014031期开出一等奖16注,单注金额为671万多元。四川彩民中得当期4注一等奖,分别出自乐山、绵阳、内江和成都。其中,出自乐山市中区苏稽镇对河场街10号的51110313号投注站的这注一等奖始终无人领取,最终成为弃奖。不幸的是,这样的遗憾又在四年后再次出现。2018年5月29日晚,双色球2018061期开奖,开出红球号码:09、10、11、12、18、23;蓝球号码:07。当期全国双色球共开出15注一等奖,其中四川1注,单注奖金591万多元!据了解,当期四川中出的一等

奖出自成都市武侯区交大花园二栋四号的福彩51010924号投注站,投注时间是2018年5月29日18点49分,票流水号357,投注5注,投注金额为10元的单式票。

从7月25日起,四川省福彩中心就对外发出了该注大奖的各类信息,希望通过各大媒体的报道,投注站彩民圈的消息发布等方式能够阻止弃奖的真正发生。持续一周,成都市福彩投注站持续张贴“寻人启事”帮助寻找大奖得主,在该大奖诞生的投注站门口,更是贴出了各种醒目的信息进行告知提醒。只可惜,该大奖还是最终遭弃,四川省福彩中心对此深表遗憾。

避免弃奖 你get 以下知识点:

学习再学习

兑奖期限:彩票中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。

兑奖地点:四川省福利彩票发行中心

凭票兑奖:彩票从购买后至兑奖之前,一定要注意妥善保管,不能损坏、也不能胡乱涂写和修改。且目前大部分电脑福利彩票是用热敏纸打印的,所以彩民在保管彩票时,还要注意防水、防热,以避免因为你接触水源和高温物体,导致彩票票面信息的损坏而不能兑奖。

双色球2018136期开奖号码
10 12 15 25 26 27 14
3D 2018317期开奖号码
8 7 0
七乐彩2018136期开奖号码
10 12 13 14 17 22 30 08

中奖号码以中彩中心当期开奖结果为准
公益投注 量力而行!