

甘孜州2018年8月县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况公示（含第46组专项督查组提出的问题）

填报单位:甘孜州环境保护局

时间:2018年8月31日

	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	甘孜州康定市	任家沟饮用水源地	有保护区划分批复,无保护区划分方案 取水口坐标有误,保护区范围不合理	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
2	甘孜州康定市	任家沟饮用水源地	一级保护区内有1家农户,取水口下方应设置防护隔离设施	已对一级保护区内的临时农户搬迁,完善取水口下游隔离设施	是	第46专项督查组新提出问题
3	甘孜州康定市	龙头沟饮用水源地	有保护区划分批复,无保护区划分方案 取水口坐标有误,保护区范围不合理	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
4	甘孜州康定市	龙头沟饮用水源地	取水口下游二级保护区内放牧严重,应设立隔离设施	已在二级保护区入口处设置隔离设施	是	第46专项督查组新提出问题
5	甘孜州康定市	瓦厂沟饮用水源地	有保护区划分批复,无保护区划分方案 取水口坐标有误,保护区范围不合理	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
6	甘孜州康定市	瓦厂沟饮用水源地	取水口下游二级保护区河道内有废弃机器设备、管道,一级保护区河道内存在其他排水口,未设置二级保护区界标、标识	已完成河道机器设备、管道清理,瓦厂沟饮用水源地保护工程可行性研究报告已上报发改部门待审核	否	第46专项督查组新提出问题
7	甘孜州康定市	榆林河骑马桥饮用水源地	未划分保护区	保护区划分报告已上报省政府,待批复	否	
8	甘孜州康定市	榆林河骑马桥饮用水源地	未开展规范规划建设	正在制定规范建设方案,逐步推进实施	否	
9	甘孜州康定市	榆林河骑马桥饮用水源地	原取水口因城市发展产生生活面源污染问题,不能满足饮用水源保护要求,已重新调整取水口	取水口上移工程积极推进中.	否	
10	甘孜州泸定县	木角沟饮用水源地	有保护区划分方案,有保护区划分批复,未制作矢量边界信息	5月7日完成保护区矢量边界信息制作并上报省厅	是	
11	甘孜州泸定县	木角沟饮用水源地	取水口栅栏损坏,部分网围栏损坏.未设置二级保护区界标、标识	县自来水经营站已于2018年4月25日更换取水口栅栏并完成网围栏损坏的维修 6月20日,县自来水经营站按照集中式饮用水水源地环境保护规范化建设技术要求,规范设立了木角沟饮用水水源地二级保护区界标、指示牌及宣传标识	是	第46专项督查组新提出问题
12	甘孜州泸定县	木角沟饮用水源地	取水口下游二级保护区内有电站1个,电站生活污水化粪池排污口与饮用水源地取水口沿河沟距离为300米	经现场勘探核实测量排污口与取水口距离实为300米,已要求黄昆山电站将电站生活污水化粪池排污口下移50米	是	
13	甘孜州泸定县	羊圈沟饮用水源地	有保护区划分方案,有保护区划分批复,未制作矢量边界信息	5月7日完成保护区矢量边界信息制作并上报省厅	是	
14	甘孜州泸定县	羊圈沟饮用水源地	标识标牌不规范	6月21日,县自来水经营站按照集中式饮用水水源地环境保护规范化建设技术要求,规范设立了羊圈沟饮用水水源地二级保护区界标、指示牌及宣传标识	是	
15	甘孜州泸定县	羊圈沟饮用水源地	下游二级保护区内有电站1个(羊圈沟电站)	正按照序时进度开展工作	否	
16	甘孜州丹巴县	大马沟饮用水源地	取水口坐标有误,保护区范围不合理,需重新调整保护区,制作保护区矢量地图	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
17	甘孜州丹巴县	大马沟饮用水源地	一级保护区隔离设施缺失	已完善隔离措施网围栏1000米、一级保护区标识标牌2个,二级保护区标识标牌1个	是	
18	甘孜州丹巴县	大马沟饮用水源地	未设置二级保护区界标识		是	第46专项督查组新提出问题
19	甘孜州丹巴县	大马沟饮用水源地	无备用水源地	已确定格楞沟为县城备用水源地,保护区划分报告已上报省政府,待批复	否	
20	甘孜州九龙县	邓家沟饮用水源地	有保护区划分批复,无保护区划分方案 取水口坐标有误,保护区范围不合理	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
21	甘孜州九龙县	邓家沟饮用水源地	未设置二级保护区界标、标识,交通警示标识设置不规范	编制了饮用水水源地保护工程建设计划书;截止2018年8月31日,目前正在申报资金,资金到达后进行全面整治	否	第46专项督查组新提出问题
22	甘孜州九龙县	磨房沟饮用水源地	有保护区划分批复,无保护区划分方案.取水口坐标有误,保护区范围不合理	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
23	甘孜州九龙县	磨房沟饮用水源地	未设置二级保护区界标、标识	编制了饮用水水源地保护工程建设计划书;截止2018年8月31日,目前正在申报资金,资金到达后进行全面整治	否	第46专项督查组新提出问题
24	甘孜州雅江县	格西沟饮用水水源地	有保护区划分批复,无保护区划分方案.取水口坐标有误,保护区范围不合理,需重新调整保护区,制作矢量图 对一级饮用水源地保护区内的土地进行征收使用	保护区调整报告已上报省政府,待批复.对一级饮用水源地保护区内的土地权属进行调查,并制定相应征地方案	否	
25	甘孜州雅江县	格西沟饮用水水源地	一级保护区界标标识不规范,未设置二级保护区界标标识	已规范设置一级饮用水源保护区标示标牌;二级饮用水源保护区标示标牌待划定报告批复后立即安装	否	第46专项督查组新提出问题
26	甘孜州雅江县	县城集中式饮用水备用水源地	无备用水源地	保护区划分技术方案编制完成,正组织专家技术审查	否	
27	甘孜州道孚县	通孚沟饮用水源地	有保护区划分批复,无保护区划分方案 取水口坐标错误,无保护区矢量图	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
28	甘孜州道孚县	龙普沟饮用水源地	新水源地,保护区技术方案已评审但无批复	保护区划分报告已上报省政府,待批复	否	
29	甘孜州炉霍县	厂龙沟饮用水源地	二级保护区存在一条山村土路	已完成河边防撞设施建设	是	
30	甘孜州炉霍县	厂龙沟饮用水源地	保护网围栏年久失修,遭到破坏	已完成隔离设施建设	是	
31	甘孜州炉霍县	尖尖山陡日沟饮用水源地	保护区内有交通穿越,无交通警示标示 防护隔离设施部分损坏 未设置二级保护区界标、标识	施工单位已进场开展隔离设施和标识牌建设	否	第46专项督查组新提出问题
32	甘孜州甘孜县	绒岔沟饮用水源地	有保护区划分批复,无保护区划分方案 取水口坐标有误,保护区范围不合理 未制作保护区矢量边界	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
33	甘孜州甘孜县	绒岔沟饮用水源地	有一条通向道路	已制定危险化学品运输管理制度,设置了交通警示牌	是	
34	甘孜州甘孜县	绒岔沟饮用水源地	二级保护区类有农业种植 (26668)平方米	已制定禁止或限制使用含磷洗涤剂、农药、化肥以及限制或逐步退出种植措施	是	
35	甘孜州甘孜县	绒岔沟饮用水源地	二级保护区内有甘孜镇绒岔村农牧民 (30)户 (146)人	甘孜镇绒岔七八九村农村环境综合治理方案已批准,资金已到位,正在进行前期工作	否	
36	甘孜州甘孜县	绒岔沟饮用水源地	一侧护栏不完整	已及时修复完善	是	第46专项督查组新提出问题
37	甘孜州甘孜县	卓达沟饮用水源地	二级保护区有省道S455穿越	已制定危险化学品运输管理制度,设置了交通警示牌	否	
38	甘孜州新龙县	日龙普沟水源地	有保护区划分批复,取水口坐标有误,保护区范围不合理	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	

39	甘孜州新龙县	甲拉西沟水源地	有保护区划分批复,取水口坐标有误,保护区范围不合理	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
40	甘孜州德格县	柳林子饮用水源地	水源开始枯竭,正申请撤销	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
41	甘孜州德格县	欧普龙饮用水源地	有保护区划分批复,无保护区划分方案 取水口坐标有误,保护区范围不合理	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
42	甘孜州德格县	欧普龙饮用水源地	未设置二级保护区界标、标识	正在整改	否	第46专项督查组新提出问题
43	甘孜州德格县	八里达饮用水源地	新划分水源保护地方案	保护区划分报告已上报省政府,待批复	否	
44	甘孜州德格县	八里达饮用水源地	未开展规范化建设	待水源地保护方案完成后,开展规范化建设	否	
45	甘孜州白玉县	比柯沟饮用水源地	取水口坐标有误,保护区范围不合理,需重新调整保护区,制作保护区矢量图 二级保护区生活便道	保护区调整报告已上报省政府,待批复,已封闭道路.现正采取工程措施,在一级保护区下游修建围墙对上游进行封闭隔离,已完成总工作量的75%	否	
46	甘孜州白玉县	比柯沟饮用水源地	未设置二级保护区界标标识	与隔离工程一并实施,目前正在制作保护区界牌	否	第46专项督查组新提出问题
47	甘孜州白玉县	磨房沟水源地	未设置二级保护区界标标识	与隔离工程一并实施,目前正在制作保护区界牌	否	第46专项督查组新提出问题
48	甘孜州白玉县	磨房沟水源地	取水口坐标有误,保护区范围不合理,需重新调整保护区,制作保护区矢量图.二级保护区生活便道	保护区调整报告已上报省政府,待批复,已封闭道路.现正采取工程措施,在一级保护区下游修建围墙对上游进行封闭隔离,已完成总工作量的75%	否	
49	甘孜州白玉县	木工沟水源地	取水口坐标有误,保护区范围不合理,需重新调整保护区,制作保护区矢量图 二级保护区生活便道	保护区调整报告已上报省政府,待批复,已封闭道路.现正采取工程措施,在一级保护区下游修建围墙对上游进行封闭隔离,已完成总工作量的75%	否	
50	甘孜州白玉县	木工沟水源地	未设置二级保护区界标标识,一级保护内有工棚、炸药库、废弃油桶	已完成工棚拆除及废弃油桶清理,已在技术报告中对水源地下方炸药库进行了安全评估,保护区调整报告已上报省政府,待批复.正在制作保护区界牌	否	第46专项督查组新提出问题
51	甘孜州石渠县	翁曲河饮用水源地	取水口坐标有误,保护区范围不合理,未制作矢量边界信息	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
52	甘孜州石渠县	尼呷镇地下水	翁曲河饮用水未建成前,尼呷镇居民均自家打水并取地下水使用,建成后大部分居民使用自来水,部分农牧民使用水井,不存在集中使用地下水供水情况	该水源地不属于集中式饮用水源地,也未划定保护区,已报告省环保厅	是	甘环 [2018]43号
53	甘孜州石渠县	石渠县打喇沟水源地	待划定备用水源地,未建设备用水源保护设施	保护区划分报告已上报省政府,待批复	否	
54	甘孜州色达县	色拉沟饮用水源地	有保护区划分批复,无保护区划分方案 取水口坐标有误,保护区范围不合理,未制作保护区矢量边界	保护区调整技术报告已通过专家审查复核正按程序上报审批	否	
55	甘孜州色达县	二条沟饮用水源地	尚未完成保护区规范化建设	已开展饮用水水源地保护项目.在二条沟饮用水水源地保护区周边开展网围栏建设,在保护区周边设立水源地保护警示牌、严禁放牧及日常作业相关警示牌 已完成工程量清单编制,正开展财评工作	否	
56	甘孜州色达县	二条沟饮用水源地	牧民在保护区周边进行放牧活动	已开展饮用水水源地保护项目.在二条沟饮用水水源地保护区周边开展网围栏建设,在保护区周边设立水源地保护警示牌、严禁放牧及日常作业相关警示牌 已完成工程量清单编制,正开展财评工作	否	
57	甘孜州理塘县	喇嘛沟饮用水源地	第46项督查组现场检查发现一二级保护区界标、警示标识不规范、不完善,保护区防护网损坏严重,水源未连接水厂,水量极小,已不适合作为集中式饮用水源地,建议取消该水源地	保护区撤销报告已上报省政府,待批复	否	•第46项督查组交办问题
58	甘孜州理塘县	李曲河饮用水源地	未划分保护区范围	保护区划分报告已上报省政府,待批复	否	
59	甘孜州理塘县	李曲河饮用水源地	未设置二级保护区界标、标识	已设立二级保护区界标标识	是	第46专项督查组新提出问题
60	甘孜州巴塘县	鹦哥嘴饮用水源地	通村公路贯穿一、二级保护区	已将取水口上移至上游12公里处的江巴顶村亚切拉沟	否	
61	甘孜州巴塘县	鹦哥嘴饮用水源地	取水口上移,无保护区划分批复,无保护区划分方案.未制保护区矢量边界	巴塘亚切拉沟水源地保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
62	甘孜州巴塘县	鹦哥嘴饮用水源地	第46项督查组现场检查发现一二级保护区界标、警示标识不完善,防护网损坏严重,建议按集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求进行整改	已将取水口上移至上游12公里处的江巴顶村亚切拉沟,取水管网已建成,正在修建拦水坝.坝体已修建完成1/3工程,且正在修建拦沙池(近期为雨季工程进度缓慢),待工程建设完成后立即开展保护区规范建设	否	•第46项督查组交办问题
63	甘孜州乡城县	冷龙沟饮用水水源地	保护区标识标牌未规范	已完成保护区标识标牌	是	
64	甘孜州乡城县	冷龙沟饮用水水源地	取水口上方300米处正在施工建房(民用房),取水口下方300米处有炸药库	取水口上调300米,实施方案立项批复已下达,工程量清单编制工作已完成,组织财评审核工作	否	•第46项督查组交办问题
65	甘孜州乡城县	冷龙沟饮用水水源地	顺河道有进山公路	纳入取水口上移工程中,封闭进山公路	否	
66	甘孜州乡城县	冷龙沟饮用水水源地	取水口坐标有误,保护区范围不合理,未制作保护区矢量图	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
67	甘孜州乡城县	仁真棚饮用水源地	无省政府批文	保护区划分报告已上报省政府,待批复	否	
68	甘孜州稻城县	贡巴沟饮用水水源地	有保护区划分批复,无保护区划分方案.取水口坐标有误,保护区范围不合理 需重新调整保护区,制作保护区矢量图	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
69	甘孜州稻城县	贡巴沟饮用水水源地	未设置二级保护区界标、标识	待调整划分技术报告审批后,按照审批的保护区范围设立二级保护区界标、标识.	否	第46专项督查组新提出问题
70	甘孜州稻城县	傍河乡余德沟饮用水源地	饮用水源地保护区划分技术报告编制已完成,并通过专家技术审查,暂未复核、报批	保护区划分报告已上报省政府,待批复	否	
71	甘孜州得荣县	格绒男饮用水源地	有保护区划分批复,无保护区划分方案;保护区范围不合理,未制作矢量边界信息	保护区调整报告已上报省政府,待批复	否	
72	甘孜州得荣县	格绒男饮用水源地	未设置保护区隔离设施,需重新布设管网	该水源地保护工程实施具体方案正在编制中,具体实施方案一经政府同意,立即实施保护区建设县环保局已自筹资金,购置隔离栏,制作界标、道路交通警示牌等,在批复下达之前对取水点附近进行临时的隔离保护 县政府已安排住建局(水厂)着手安排取水口上移后的管网架设工作	否	
73	甘孜州得荣县	冻谷沟饮用水源地	该水源地管网等水源保护设施经泥石流冲毁	该水源地被泥石流冲毁停用,已报告环保厅.	是	甘环 [2018]43号
74	甘孜州得荣县	格子达饮用水源地	新编制的保护区划分方案不符合相关要求,未制作保护区矢量边界信息	正按程序上报审批	否	
75	甘孜州得荣县	格子达饮用水源地	未设置保护区隔离设施,需重新布设管网	按照专家组复核后的方案立即拟定水源地保护工程实施具体方案,保护区划分方案一经批复,立即实施保护区建设	否	

备注:截止2018年8月31日,累计完成18个问题整改,其中第46督查组提出的6个问题已完成整改。

